

## BAB IV

### ANALISA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Mesin Objek Penelitian

Sebelum dilakukan analisa dan pembahasan pada bab ini, maka untuk mempermudah pembahasan perlukiranya diulas tentang peralatan/mesin mesin yang menjadi objek penelitian dalam skripsi di area *Tutui Coal Washing Plant*.

Peralatan yang menjadi objek penelitian ini adalah sabuk *conveyor* yang ada di TCWP, hal ini dilakukan dengan pertimbangan sabuk *conveyor* merupakan peralatan yang memegang peranan penting bagi seluruh operasional *plant*.

Berikut ini adalah peralatan/komponen dari sabuk *conveyor*:

- a. *Drive Motor*
- b. *Gearbox*
- c. Sabuk
- d. Rantai *transmisi*
- e. *Pulley/Drum*
- f. Sensor

#### 4.2 Analisa FTA

Analisa FTA dilakukan pada seluruh komponen yang dimiliki oleh mesin *conveyor* dengan menggunakan alat bantu *software Open FTA*, dalam menggunakan *software open FTA* diperlukan data-data kegagalan dari semua komponen yang ada di mesin *conveyor*. Pada penelitian ini data peluang atau probabilitas kegagalan dari sebuah peralatan diambil dari beberapa sumber diantaranya ; OREDA (*Offshore Reliability Data*) *Handbook*, *Handbook of Reliability Prediction Procedures for Mechanical Equipment* dari RAC US Navy. Sebagaimana terlihat dalam tabel 4.1

Tabel 4.1 Data *probabilitas* kegagalan menurut Oreda dan sumber lainnya

No.	Komponen	Equipment	Failure Type	Failure Rate (l-Hr)	Symbol	Sumber
1	Sensor	Sensor	<i>Erratic Output</i>	2.10E-04	ALAFT	<i>Swedish Rel.data book</i> , tbl.34
2	<i>Drive Motor</i>	<i>Bearing</i>		1.23E-05		<i>Oreda 2002 hdbk</i> , hal 355
		<i>Fatigue</i>		2.90E-07		<i>Oreda 2002 hdbk</i> , hal 179
		<i>Overloading</i>		7.35E-06		<i>Oreda 2002 hdbk</i> , hal 179
		<i>Contamination</i>		1.82E-06		<i>Oreda 2002 hdbk</i> , hal 179
		<i>Over Temperatur</i>		1.70E-07		<i>Oreda 2002 hdbk</i> , hal 179
		Fuse rusak	<i>premature open</i>	3.00E-06	KTAKB	<i>NUREG 2815 (table C.I.)</i>
		<i>Contactor</i>		1.51E-05		<i>Oreda 2002 hdbk</i> , hal 355
		<i>Relay</i>	<i>spurious operation</i>	4.00E-08	RCLDE	<i>IEEE 500 (1984) pg.183</i>
		<i>Winding/Kum paran</i>		1.68E-06		<i>Oreda 2002 hdbk</i> , hal 355
		<i>Misalignment</i>		4.47E-06		<i>Oreda 2002 hdbk</i> , hal 179
3	Belt /Sabuk	<i>Poor housekeeping</i>		1.29E-06		<i>Oreda 2002 hdbk</i> , hal 219

		Batu terperangkap dalam struktur atau <i>scraper</i>	1.30E-06		IJEES, Volume issue 10	2
		<i>Roller</i> gagal	3.54E-05		IJEES, Volume issue 10	2
		<i>Skirt</i> gagal	2.70E-06		IJEES, Volume issue 10	2
		<i>Wear plate/liner</i> gagal	2.70E-06		IJEES, Volume issue 10	2
		<i>Scraper</i> gagal	1.30E-06		IJEES, Volume issue 10	2
		<i>Fatigue</i>	2.90E-07		Oreda 2002 hdbk, hal 179	
		<i>Sambungan</i> gagal	6.70E-06		IJEES, Volume issue 10	2
		<i>Overloading</i>	7.35E-06		Oreda 2002 hdbk, hal 179	
		<i>Misalignment of belt</i>	4.47E-06		Oreda 2002 hdbk, hal 179	
		<i>Bearing</i> gagal	1.23E-05		Oreda 2002 hdbk, hal 355	
4	<i>Gearbox</i> Rusak/gaga l	<i>Seals</i> rusak	4.00E-07	FYAYG	German Risk Study (tb.F3.7-1)	
		<i>Wearing of gear</i>	5.83E-06		Oreda 2002 hdbk, hal 66	
		<i>Gear clogged</i>	5.83E-06		Oreda 2002 hdbk, hal 66	
		Sistem pelumasan gagal	5.70E-07		Oreda 2002 hdbk, hal 64	


		<i>Bearing gagal</i>		1.23E-05		<i>Oreda 2002 hdbk, hal 355</i>
		<i>Fatigue</i>		2.90E-07		<i>Oreda 2002 hdbk, hal 179</i>
		<i>Overload</i>		7.35E-06		<i>Oreda 2002 hdbk, hal 179</i>
		<i>Over Temperatur</i>		1.70E-07		<i>Oreda 2002 hdbk, hal 179</i>
5	Rantai transmisi gagal	<i>Misalignment</i>		4.47E-06		<i>Oreda 2002 hdbk, hal 179</i>
		<i>Contamination</i>		1.82E-06		<i>Oreda 2002 hdbk, hal 179</i>
		<i>Fatigue</i>		2.90E-07		<i>Oreda 2002 hdbk, hal 179</i>
		<i>Overload</i>		7.35E-06		<i>Oreda 2002 hdbk, hal 179</i>
		Sistem pelumasan gagal		5.70E-07		<i>Oreda 2002 hdbk, hal 64</i>
6	Pulley/Drum gagal	<i>Fatigue / age</i>		2.90E-07		<i>Oreda 2002 hdbk, hal 179</i>
		Kerusakan Mekanis		3.40E-05		<i>Oreda 2002 hdbk, hal 66</i>
		Desain yang jelek		1.29E-06		<i>Oreda 2002 hdbk, hal 219</i>
12	Struktur gagal	<i>Fatigue</i>		2.90E-07		<i>Oreda 2002 hdbk, hal 179</i>
		<i>Poor maintenance</i>		1.29E-06		<i>Oreda 2002 hdbk, hal 219</i>
		<i>Overload</i>		7.35E-06		<i>Oreda 2002 hdbk, hal 179</i>

		<i>Contamination</i>		1.82E-06		<i>Oreda hdbk, hal 179</i>
--	--	----------------------	--	----------	--	----------------------------

Setelah memperoleh data probabilitas kegagalan dari semua komponen yang dianalisa maka proses selanjutnya adalah dilakukan pembuatan pohon diagram kegagalan dengan fasilitas Open FTA. Dimana dalam penggunaan software Open FTA ini ada dua tahap yang harus dilakukan yaitu;


1. Pembuatan diagram,
2. Memasukkan data probabilitas kegagalan

Berikut ini adalah gambar diagram pohon salah satu komponen yang dianalisa, seperti tampak pada gambar 4.1 dibawah ini.




Gambar 4.1 Proses pembuatan diagram FTA untuk komponen *Bearing*.

Setelah proses pembuatan diagram selesai maka langkah selanjutnya adalah memasukkan data-data probabilitas kegagalan pada software, seperti tampak pada gambar 4.2 dibawah ini.



Gambar 4.2 Tampilan *input* data *probabilitas* pada Open FTA.

Setelah dua langkah diatas dikerjakan maka akan didapat sebuah diagram pohon yang siap dijalankan dalam program Open FTA, berikut ini adalah tampilan dari diagram FTA yang siap dijalankan seperti tampak pada gambar 4.3.



Gambar 4.3 Diagram FTA dari komponen *bearing*.

Setelah diperoleh diagram pohon seperti gambar 4.3 diatas maka pada software Open FTA selanjutnya dijalankan, berikut ini adalah hasil simulasi pada diagram FTA yang ada dengan estimasi jumlah kegagalan diasumsikan sebanyak 10000 kali dari sebuah sistem atau peralatan. Gambar 4.4 Hasil simulasi Open FTA dengan pendekatan Monte Carlo dapat dilihat di daftar lampiran 5.

Dari hasil simulasi seperti yang terlihat dari gambar 4.4 diperoleh jumlah kegagalan dari beberapa mode kegagalan yang terjadi pada komponen atau peralatan beserta rangking setiap mode kegagalan yang terjadi. Dimana nantinya jumlah kegagalan yang ada akan digunakan untuk menghitung *Risk Priority Number (RPN)*.

### 4.3 Analisa FMECA

Analisa FMECA dilakukan dengan membuat sebuah tabel FMECA yang berisi data-data mode kegagalan, jumlah kegagalan komponen yang diperoleh dari analisa FTA dan berikut rekomendasi yang dikeluarkan untuk meminimalisasi peluang terjadinya kegagalan pada suatu komponen atau peralatan.

Dalam pembahasan hasil penelitian ini tabel FMECA yang ditampilkan adalah hasil simulasi keseluruhan secara utuh dari sebuah mesin *conveyor*. Tabel tidak disampaikan untuk setiap komponen karena akan memerlukan waktu pembahasan yang sangat panjang. Berikut ini adalah tabel FMECA dari mesin *conveyor Tutui Coal Washing Plant*, seperti tampak pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Analisa FMECA Mesin Conveyor TCWP

Sistem	Sub-sistem& Function	Failure Mode	Effect of Failure	Cause of Failure	Number of Failure	Criticality Analysis			
						S	O	D	RPN
COAL HANDLING UNIT (CHU)	<i>Conveyor</i> (Transfer batubara), Jika gagal semua proses produksi berhenti	Sensor gagal	Operational rendah	Jam sensor fails ( <i>pullcord</i> )	3604	2	1 0	1	20
				<i>Rotational sensor</i>	3545	2	1 0	1	20
		Drive motor gagal	Shut down	<i>Bearing gagal</i>	9	3	5	2	30
				<i>Fatigue</i>	3	4	2	1	8
				<i>Over loading</i>	118	1	1 0	1	10
				Kemasukan air	1	3	1	2	6
				<i>Over Temperatur</i>	118	1	1	2	2
				<i>Fuse rusak</i>	45	2	1 0	1	20
				Kontaktor rusak	252	3	1 0	1	30

			<i>Relay gagal</i>	1	2	1	1	2
			Kumparan rusak	27	5	1 0	1	50
			<i>Misalignment dengan coupling</i>	70	4	1 0	2	80
Sabuk Konveyor gagal/ rusak	Shut down		<i>Poor house keeping</i>	25	1	1 0	1	10
			Batu ter perangkap dalam struktur atau <i>scraper</i>	157	2	1 0	1	20
			<i>Roller gagal</i>	606	2	1 0	1	20
			<i>Skirt gagal</i>	5	1	3	1	3
			<i>Wear plate/liner gagal</i>	5	1	3	1	3
			<i>Scraper gagal</i>	5	1	3	1	3
			<i>Fatigue</i>	3	4	2	1	8
			<i>Sambungan gagal</i>	8	6	4	1	24
			<i>Over loading</i>	118	1	1 0	1	10
			<i>Misalignment</i>	70	3	1 0	1	30

			<i>of belt</i>				
			<i>Bearing gagal</i>	9	3	5	2
<i>Gearbox Rusak/gagal</i>	<i>Shut down</i>		<i>Seals rusak</i>	8	5	4	1
			<i>Wearing of gear</i>	110	5	1 0	1
			<i>Gear clogged</i>	44	5	1 0	1
			<i>Sistem pelumasan gagal</i>	6	1	4	1
			<i>Bearing gagal</i>	9	3	5	2
			<i>Fatigue</i>	3	4	2	1
			<i>Over load</i>	118	1	1 0	1
			<i>Over Temperatur</i>	118	1	1 0	2
<i>Rantai transmisi gagal</i>	<i>Shut down</i>		<i>Misa lignment</i>	70	3	1 0	1
			<i>Conta mination</i>	1	3	1	2
			<i>Fatigue</i>	3	4	2	1
			<i>Overload</i>	118	1	1 0	1
			<i>Sistem pelumasan gagal</i>	6	1	4	1
<i>Pulley/ Drum gagal</i>	<i>Shutd own</i>	<i>Fatigue / age</i>	3	4	2	1	8
		<i>Ke</i>	592	5	1	1	50

				rusakan Mekanis			0		
				Desain yang jelek	25	1 0	3	30	

Tabel 4.3 Strategi Perawatan berbasis RPN pada Conveyor Sabuk TCWP

Sistem	Sub-sistem& Function	Failure Mode	Cause of Failure	Strategi Program Pe rawatan	RPN
COAL HANDLING UNIT (CHU)	Conveyor (Transfer batubara), Jika gagal semua proses produksi berhenti	Sensor gagal	Jam sensor fails ( <i>pull/cord</i> )	Preventive	20
			<i>Rotational</i> sensor	Preventive	20
	Drive motor gagal	Bearing gagal	<i>Bearing</i> gagal	Preventive	30
			<i>Fatigue</i>	Breakdown	8
		<i>Overloading</i>	<i>Overloading</i>	Breakdown	10
			Kemasukan air	Breakdown	6
			Over Temperatur	Breakdown	2
			Fuse rusak	Preventive	20
			Kontaktor rusak	Preventive	30
			<i>Relay</i> gagal	Breakdown	2
			Kumparan	Predictive	50

		<i>rusak</i>		
		<i>Misalignment dengan coupling</i>	<i>Predictive</i>	80
Sabuk Conveyor gagal/ rusak		<i>Poor house keeping</i>	<i>Preventive</i>	10
		Batu ter perangkap dalam struktur atau <i>scraper</i>	<i>Preventive</i>	20
		<i>Roller gagal</i>	<i>Preventive</i>	20
		<i>Skirt gagal</i>	<i>Breakdown</i>	3
		<i>Wear plate/liner gagal</i>	<i>Breakdown</i>	3
		<i>Scraper gagal</i>	<i>Breakdown</i>	3
		<i>Fatigue</i>	<i>Breakdown</i>	8
		<i>Sambungan gagal</i>	<i>Preventive</i>	24
		<i>Overloading</i>	<i>Preventive</i>	10
		<i>Misalignment of belt</i>	<i>Preventive</i>	30
Gearbox Rusak/ gagal		<i>Bearing gagal</i>	<i>Preventive</i>	30
		<i>Seals rusak</i>	<i>Preventive</i>	20
		<i>Wearing of gear</i>	<i>Preventive</i>	50

			<i>Gear clogged</i>	<i>Preventive</i>	50
			Sistem pelumasan gagal	<i>Breakdown</i>	4
			<i>Bearing gagal</i>	<i>Preventive</i>	30
			<i>Fatigue</i>	<i>Breakdown</i>	8
			<i>Overload</i>	<i>Preventive</i>	10
			<i>Over Temperatur</i>	<i>Preventive</i>	20
			<i>Misa lignment</i>	<i>Preventive</i>	30
	Rantai trans misi gagal		<i>Conta mination</i>	<i>Breakdown</i>	6
			<i>Fatigue</i>	<i>Breakdown</i>	8
			<i>Overload</i>	<i>Preventive</i>	10
			Sistem pelumasan gagal	<i>Breakdown</i>	4
	Pulley /Drum gagal		<i>Fatigue / age</i>	<i>Breakdown</i>	8
			Kerusakan Mekanis	<i>Predictive</i>	50
			Desain yang jelek	<i>Predictive</i>	30

Tabel 4.4 Rentang RPN dengan Pemilihan Strategi Perawatan

Strategi Perawatan	Rentang RPN
<i>Breakdown</i>	$1 \leq \text{RPN} \leq 10$
<i>Predictive</i> or <i>Preventive</i>	$\text{RPN} \geq 10$

Dari data-data yang ada dalam table bias ditentukan penerapan strategi perawatan untuk masing-masing komponen atau peralatan yang digunakan dalam conveyor sabuk yang digunakan pada *Tutui Coal Washing Plant*.