

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pengukuran yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan hasil pengukuran yang menggunakan alat ukur pada genset, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tahanan main rotor yang turun menyebabkan supply arus ke stator exciter menjadi lebih besar sehingga tegangan outputnya tetap stabil.

5.2 Saran

Dari data penghitungan dan pengukuran pada Genset, terdapat perbedaan antara beberapa pengukuran, maka diperlukan percobaan dan pengecekan berulang – ulang supaya tidak terjadi tegangan naik turun.