BAB III PERANCANGAN SISTEM

Sistem alat pemantau level ketinggian air dalam tugas akhir ini menggunakan dengan alarm otomatis berbasis arduino, sistem ini dirancang dengan tujuan untuk memantau ketinggian air, yang dilanjutkan dengan ditampilkan pada layar LCD sebagai kepada petugas pemantau, sehingga dari sistem tersebut dapat diketahui lebih awal bila mana air mulai kering atau dalam batas atas ketinggian, secara tiba-tiba alarm pun akan berbunyi dan lampu LED akan ON. Perancangan aplikasi relay , menggunakan catu daya adaptor 9 volt yang terhubung langsung dari PLN. Sistem alat ini terdiri dari beberapa rangkaian yaitu rangkaian perangkat Microcontroller Arduino Uno.

3.1 Cara kerja Rangkaian

Ada 2 cara kerja rangkaian untuk proses pembuatan rangkaian level ketinggian air, cara pembuatan rangkaian tersebut adalah:

Rangkaian menampilkan tingkat air di dalam tangki dan switch motor ON ketika permukaan air menurun dibawah tingkat yang telah ditentukan. Rangkaian otomatis beralih OFF bermotor saat tangki penuh. Tingkat air dan data penting lainnya yang ditampilkan pada layar LCD 16 x 2. Rangkaian juga memantau tingkat air dalam tangki bah (sump tank) / (tangki sumber). Jika tingkat di sisi tangki bah rendah, relay akan beralih

ON dan ini melindungi agar tangki tidak kering. Suara bip dihasilkan ketika tingkat di tangki bah rendah atau jika terjadi kekeringan.

Metode kondiktif digunakan untuk mengukur level ketinggian air, Sensor perakitan terdiri dari empat probe aluminium diatur ¼, ½, ¾, dan tingkat penuh dalam tangki. Ujung kering kabel yang terhubung ke analaog input pin A1, A2, A3, dan A4 dari micocontroller rarduino uno masing- masing. Sebuah kawat lima diposisikan di bagian bawah tangki. Resistor R6 untuk R9 yang pull down resistor. Terakhir kawat kering ini terhubung ke 5V DC. Ketika air menyentuh probe tertentu, sambungan listrik didirikan antara yang probe dan + 5V penyelidikan karena air memiliki konduktivitas. Sebagai mengalir akibat arus melalui penyelidikan itu dan saat ini diubah menjadi tegangan yang proporsional dengan pull down resistor.

Arduino membaca tegangan turun di setiap pull down resistor untuk merasakan tingkat air di dalam tangki. Metode yang sama digunakan untuk mengukur tingkat air bah.

Digital pin 7 dari arduino mengendalikan buzzer dan digital pin 8 kontrol motor. Transistor Q1 mendorong bel dan resistor R5 membatasi arus basis Q1. Transistor Q2 drive relay. Resistor R3 membatasi arus basis Q2. D2 adalah dioda freewheeling. POT R2 digunakan untuk mengatur kontras LCD, resistor R1 membatasi arus yang melalui lampu LED kembali. Resistor R4 membatasi arus yang melalui kekuatan ON LED. Arduino membaca output sensor melalui pin input analog menggunakan fungsi analogRead. Misalnya q=analogRead (QUT); mengubah tegangan (dalam kisaran 0 sampai 5V) "kuartal" penyelidikan ke sejumlah (dalam kisaran 0-1.023) dan menyimpannya ke dalam variabel "q". Dengan cara ini tegangan pada setiap prob dipindai untuk variabel yang sesuai.

Variabel ini dibandingkan dengan sejumlah tetap (100 sini) untuk mengidentifikasi kondisi saat ini. Sebenarnya 100 adalah setara dengan 0,48 volt dan jika tegangan pada sensor tertentu lebih besar dari ini, itu dianggap sebagai kontinuitas listrik dan air diasumsikan menyentuh probe. Lembah jumlah tetap (perbandingan variabel "v") membutuhkan beberaba penyesuaian karena resistivikasi perubahan air dari tempat dan kesenjangan antara probe sensor akan berbeda dalam tangki yang berbeda. Rangkaian tersebut secara garis memiliki dimensi 12x6 cm seperti gambar berikut ini :



Gambar 3.1 Perancangan sistem dan dimensi rangkaian level ketinggian air

Dimensi bangunan prototype level ketinggian air adalah 12x6 Cm, dan box air terdiri dari 2 variable rangkaian yaitu level ¼, ½, ¾, dan tingkat penuh dalam tangki.



Gambar 3.1: Layout rangkaian Level ketinggian air menggunakan microcontroller arduino uno

3.2 Struktur pada rangkaian

Adapun implementasi rangkaian di atas dapat di lihat dalam setruktur seperti di bawah ini.



Gambar : 3.2 Struktur pada rangkaian level ketinggian air

3.3 Koponen Komponen pada rangkaian

Pada dasarnya, setiap rangkaian memerlukan komponen untuk menunjang proses pembuatan rangkaian level ketinggan air.Adapun kebutuhan-kebutuhan dari pembuatan rangkaian ini adalah:

No	Nama Komponen	Resistensi	Jumlah
1	Relay	-	1
2	Resistor	10k	5
3	Resistor	100 ohm	2
4	Resistor	560 ohm	2
5	Transistor	2N2222	3
6	Buzzer	-	1
7	Potensio	-	1
8	LED	-	1
9	LCD 16x2 tipe JHD 162A	-	1
10	Microcontroller Arduino uno	-	1
11	Kabel Standart USB Arduino	-	1
12	Import charges	-	1
13	Bread Board	-	1
14	РСВ	-	1
15	Kabel	-	-
16	CD-Driver Arduino	-	1

3.3 Komponen internal

3.3 Komponen Eksternal

Nama Komponen	Jumlah
Adaptor 9v-DC	1
Adaptor 5v-DC	1

3.4 Konversi program microcontroller arduino uno

Adapun sketch yang di gunakan untuk program rangkaian adalah sebagai berikut:

#include	int	ison
<liquid< td=""><td>motor=8;</td><td>variable(</td></liquid<>	motor=8;	variable(
Crystal.h	int	needs
>	buz=7;	some
int	int s;	adjustme
sump=A	int q;	nt)
0;	int h;	int b=0;
int	int t;	//buzzer
qut=A1;	int f;	flag
int	int i;	int m=0;
hlf=A2;	//motor	//motor
int	status	flag
thf=A3;	flag	int c=0;
int	int	//sump
ful=A4;	v=100;	flag
	//compar	

LiquidCr	pinMode	s=analog
ystal	(sump,IN	Read(su
lcd(12,	PUT);	mp);
11, 5, 4,	pinMode	q=analog
3, 2);	(motor,O	Read(qut
	UTPUT));
void	;	h=analog
setup()	pinMode	Read(hlf
{	(buz,OU);
	TPUT);	t=analog
pinMode	lcd.begin	Read(thf
(qut,INP	(16, 2););
UT);	digitalW	f=analog
pinMode	rite(buz,	Read(ful
(hlf,INP	LOW););
UT);	}	lcd.clear(
pinMode);
(qut,INP	void	
UT);	loop()	if(f>v
pinMode	{	&& t>v
(ful,INP		&& h>v
UT);	i=digital	&& q>v
	Read(mo)
	tor);	{

lcd.setCu	if(f <v< th=""><th>else</th></v<>	else
rsor(0,0);	&& t>v	{
lcd.print(&& h>v	if(f <v< td=""></v<>
char(219	&& q>v)	&& t <v< td=""></v<>
));	{	&& h>v
lcd.print(lcd.setCu	&& q>v)
char(219	rsor(0,0);	{
));	lcd.print(lcd.setCu
lcd.print(char(219	rsor(0,0);
char(219));	lcd.print(
));	lcd.print(char(219
lcd.print(char(219));
char(219));	lcd.print(
));	lcd.print(char(219
lcd.setCu	char(219));
rsor(5,0);));	lcd.print(
lcd.print(lcd.print("_");
"FULL")	"_");	lcd.print(
;	lcd.setCu	"_");
m=0;	rsor(5,0);	lcd.setCu
b=0;	lcd.print(rsor(5,0);
}	"3/4th");	lcd.print(
else	b=0;	"HALF")
{	}	;

m=1;	b=0;	}
b=0;	}	else
}	else	
else	{	{
if(f <v< td=""><td>if(f<v< td=""><td>digitalW</td></v<></td></v<>	if(f <v< td=""><td>digitalW</td></v<>	digitalW
&& t <v< td=""><td>&& t<v< td=""><td>rite(moto</td></v<></td></v<>	&& t <v< td=""><td>rite(moto</td></v<>	rite(moto
&& h <v< td=""><td>&& h<v< td=""><td>r,LOW);</td></v<></td></v<>	&& h <v< td=""><td>r,LOW);</td></v<>	r,LOW);
&& q>v)	&& q <v)< td=""><td>lcd.setCu</td></v)<>	lcd.setCu
{	{	rsor(0,0);
lcd.setCu	lcd.setCu	lcd.print(
rsor(0,0);	rsor(0,0);	"ERROR
lcd.print(lcd.print(!");
char(219	"_");	b=1;
));	lcd.print(}
lcd.print("_");	}}}
"_");	lcd.print(if(i==HI
lcd.print("_");	GH)
"_");	lcd.print({
lcd.print("_");	lcd.setCu
"_");	lcd.setCu	rsor(0,1);
lcd.setCu	rsor(5,0);	lcd.print(
rsor(5,0);	lcd.print("Motor
lcd.print("LOW");	ON");
"1/4th");	b=0;	}

else	lcd.setCu	
{	rsor(11,0	if(b==1
lcd.setCu);	c==1)
rsor(0,1);	lcd.print({
lcd.print("Low");	digitalW
"Motor	lcd.setCu	rite(buz,
OFF");	rsor(11,1	HIGH);
});	delay(50
	lcd.print(0);
if(s>v	"Sump");	digitalW
&&	c=1;	rite(buz,
m==1)	}	LOW);
{	if(s>v)	}
digitalW	{	else
rite(moto	c=0;	{
r,HIGH);	}	digitalW
}		rite(buz,
if(s <v)< td=""><td>if(m==0)</td><td>LOW);</td></v)<>	if(m==0)	LOW);
{	{	}
digitalW	digitalW	delay(10
rite(moto	rite(moto	0);
r,LOW);	r,LOW);	lcd.clear(
	});

3.5 Cara upload program ke arduino

Arduino Uno, Mega, Deumilanove dan Arduino Nano akan menarik sumber daya dari port USB atau power supply eksternal. Hubungkan board Arduino dengan komputer menggunakan kabel USB. LED berwarna hijau (berlabel PWR) akan hidup.

1. Instalasi Drivers

Instalasi driver untuk Arduino Uno dengan Windows 7:

- Hubungkan board anda dan tunggu Windows untuk memulai proses instalasi driver. Setelah beberapa saat, proses ini akan gagal, walaupun sudah melakukan yang terbaik.
- Klik pada Start Menu dan buka Control Panel
- Di dalam Control Panel, masuk ke menu System and Security. Kemudian klik pada System. Setelah tampilan System muncul, buka Device Manager.
- Lihat pada bagian Ports (COM & LPT). Anda akan melihat sebuah port terbuka dengan nama "Arduino Uno (COMxx)"
- Klik kanan pada port "Arduino Uno (COMxx)" dan pilih opsi "Update Driver Software".
- Kemudian, pilih opsi "Browse my computer for Driver software".

- Terakhir, masuk dan pilih file driver Uno, dengan nama "ArduinoUNO.inf", terletak di dalam folder "Drivers" pada Software Arduino yang telah di-download tadi.
- Windows akan meneruskan instalasi driver. Instalasi driver untuk Arduino, Nano atau Diecimila dengan Windows 7:

Ketika anda menghubungkan board, Windows seharusnya memulai proses instalasi driver (ini apabila anda belum pernah menggunakan komputer tersebut dengan board Arduino sebelumnya).

Pada Windows Vista, driver akan otomatis didownload dan diinstalasi.

Pada Windows 7, wizard Add New Hardware akan muncul:

- Ketika ditanya Can Windows connect to Windows Update to search for software? pilih No, not this time. Klik next.
- Pilih Install from a list or specific location (Advanced) dan klik next.
- Pastikan bahwa Search for the best driver in these location dicentang; Seach removable media jangan dicentang; Include this location in the search dicentang dan masuk ke direktori drivers/FTDI USB Drivers pada folder software Arduino. (Versi terakhir

dari driver ini dapat ditemukan pada <u>situs FTDI</u>). Klik next.

- Wizard akan mencari driver dan kemudian memberitahu bahwa sebuah "USB Serial Converter" telah ditemukan. Klik finish.
- Wizard hardware baru akan muncul kembali. Ulangi langkah yang sama seperti sebelumnya dengan pilihan yang sama dan lokasi folder yang sama. Kali ini sebuah "USB Port Serial" akan ditemukan.

Anda dapat memastikan apakah driver sudah terinstall dengan membuka Windows Device Manager (di tab Hardware pada Control Panel – System). Cari "USB Serial Port" pada bagian Ports, itulah board Arduino.

2. Jalankan Aplikasi Arduino

Klik dua kali pada aplikasi Arduino (arduino.exe).

3. Buka contoh Blink

Buka contoh program LED Blink: File > Examples > 1.Basics > Blink.



Gambar : 3.4 uji coba rangkaian

4. Pilih board anda

Anda perlu memilih opsi pada menu Tools > Board yang sesuai dengan board Arduino yang dipakai.



Gambar : 3.4 Pemilihan boar ke arduino

5. Pilih serial port anda

Pilih port serial yang digunakan oleh board Arduino anda pada menu Tools > Serial Port. Biasanya ini adalah COM3 atau yang lebih tinggi (COM1 dan COM2 biasanya sudah direservasi untuk serial port hardware). Untuk mencari tahu, anda dapat melepaskan koneksi ke board Arduino dan buka kembali menu tadi; pilihan yang menghilang harusnya adalah board Arduino anda. Koneksikan kembali board-nya dan pilih serial port yang sesuai.

6. Upload program

Nah, sekarang hanya tinggal klik tombol "Upload" pada software. Tunggu beberapa saat – anda dapat melihat led TX dan RX pada board berkelap-kelip. Bila upload berhasil akan ada pesan "Done uploading." yang muncul pada status bar.

▶ 🕒 🕑 🛃 🔍 Upload

Gambar : 3.4 Gambar upload uji coba program arduino

Beberapa saat setelah upload selesai, anda dapat melihat pin 13 (L) LED pada board mulai berkelap-kelip (warna oranye). Jika benar, selamat! Anda sudah berhasil menjalankan Arduino dan program-nya dengan sukses.

3.4. Hasil Upload program Level ketinggian air menggunakan Microcontroller arduino

3.6 Hasil percobaan upload program

• Hasil upload dengan Error code



Gambar : 3.6 Hasil Upload program Level ketinggian air menggunakan Microcontroller arduino dengan coding yang Error.

- sketch_aug17a5 #include <LiquidCrystal ho int sump+A0; int qut-Al; int hit-A2; int thf-A3; int ful-A4; int socor=0 int buz=7: int s int q int h; ant to / motor status flag int v=100; //comparison variable(nee int b=0; //burser 19 //motor (INT a=0; / Frump flag Peringatan LiquidCrystal lod(12, Coding sudah benar wold setup() pinMode(qut, INPUT) ; pinHode (hit, INPUT) ; pinMode(qut, INPUT); Binary sketch size: 3,804 bytes (of a 32,256 by
- Hasil upload dengan code yang benar.

Gambar : 3.6 Hasil Upload program Level ketinggian air menggunakan Microcontroller arduino dengan coding yang Error 3.7 Diagram flochart Level ketinggian air menggunakan microcontroller arduino



Gambar : 3.5 Diagram flochart Level ketinggian air menggunakan microcontroller arduino

Dari diagram flochart di atas dapat di jelaskan sebagai berikut: Pertama yang di lakukan start dahulu, Start di sini yaitu persiapan awal sebelum melakukan proses berikut.nya seperti menyiapkan komponen komponen dan menyiapkan layout. Setelah start kemudian langkah berikutnya yaitu installasi data, Installasi data di sini yaitu memulai pemasangan komponen komponen kepada rangkaian. Proses selanjutnya yaitu Outpout. Outpot disini berupa keluaran dari komponen komponen yang sudah di aliri arus tadi, sehingga harus di lakukan pengecekan untk memastikan bahwa komponen berfungsi dengan baik.

Apabila pengujian komponen ada yang tidak mengeluarkan arus maka kembali ke proses start, dan apabila sebalik.nya maka bisa lanjut ke langkah langkah berikutnya yaitu proses, setelah proses tidak mengalami masalah maka di lakukan pengujian, pengujian ini berarti menguji semua komponen baik yang terdiri dari komponen hardware maupun software. Setelah di lakukan pengujian maka bisa di lihat dalam tampilan outputnya, pengecekan menggunakan komputer apabila masih ada kesalahan maka output akan ada tampilan eror,, Kalau proses pengujian sudah selesai dan hasilnya tidak mengalami masalah maka proses selesai.

81